



TLALOCOAT


IMPERMEABILIZANTE

Tlalocoat es un impermeabilizante acrílico-elastomérico que contiene cargas de partículas cerámicas las cuales brindan una perfecta adherencia y elasticidad.

Además de brindar protección contra las goteras y humedad, aísla térmicamente y previene el deterioro de la losa.

5 años Garantía de Calidad.

Productos Complementarios: MALLA DE REFUERZO



Refleja los Rayos del Sol

Excelente Adherencia a Materiales de Construcción

100% Impermeable

Reduce la Temperatura Interna

Ayuda al Ahorro de Energía

Soporta Cambios Bruscos de Temperatura

Ecológico

USOS:

- Residencial
- Industrial
- Sistemas Aislantes como el **PRIOFOAM 200**

Tabla de Propiedades Físicas

Propiedades	Resultados
Viscosidad (ASTM D2196)	40,000 +/- 10,000 cP
pH (ASTM E70)	9.5 +/- 0.5
% de Sólidos (ASTM D1644)	56 +/- 2.0
Densidad (ASTM D1475)	1.35 gr/cm ³
Porcentaje de Elongación (ASTM D412)	300%
Prueba Fungicida (ASTM G21)	Pasa
Secado al Tacto	2-3 hrs.
Secado Total	24-48 hrs.
Apariencia	Líquido- Espeso

Presentación

Cubeta de 19 Lts.

Color



Blanco

Rojo Terracota

Verde Militar

* Los colores son aproximados, para mayor exactitud pida una muestra seca a su Representante Pricoat.

Recomendaciones

Para una perfecta adherencia aplíquese en días sin probabilidad de lluvia.

Evite las temperaturas menores a los 10°C y mayores a los 45°C.

No mezcle con ningún otro producto.

No se aplique en áreas de tráfico pesado.



Fácil Aplicación

1.- Prepare el Sustrato.

Retire las zonas mal adheridas del sustrato del techo y/o material ya existente con la ayuda de un cepillo o espátula.

Se debe eliminar bien todo el polvo, y la superficie deberá estar totalmente seca. Si es lámina, se tendrá que limpiar bien el óxido y la grasa.

Si se presentan grietas deberá resanarse previamente.

2.- Aplique la 1er. capa de Tlalocoat.

Aplique directamente sin diluir con una brocha o cepillo y extienda uniformemente.

3.- Aplique la malla de refuerzo.

Antes de que se seque, aplique una malla de refuerzo en toda la superficie, considerando unos 10 cm. de trasape.

4.- Deje secar de 4 a 6 hrs.

5.- Aplique una segunda capa de Tlalocoat.

Aplique el producto encima de la malla de refuerzo hasta cubrirla por completo.

RENDIMIENTO: Con 2 manos, el rendimiento aproximado es de 18-20 m² por cubeta, podrá variar de acuerdo al tipo de sustrato y a las condiciones del mismo.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Si se presenta alguna grieta o burbuja, utilice Tlalocoat para reparar siguiendo el mismo procedimiento de aplicación sólo en las zonas afectadas. Las burbujas se forman por exceso de agua en el sustrato, para eliminarlas realice un corte en forma de cruz y deje secar. Coloque la malla de refuerzo y por último el producto.

Almacenamiento de 2 años en lugares secos y frescos. Después de abrir el envase, cerrarlo bien y aplicar el producto dentro de los próximos 60 días. Evitar almacenar a temperaturas menores de 5°C y mayores de 40°C.



Registro de marca de Pricoat en trámite.
Presentación HP1109-14

C. Nicolás Gogol #11343
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih., Méx. C.P. 31109

Tel. 52 (614) 481-0302
www.pricoat.com.mx
info@pricoat.com.mx