

### DESCRIPCION

Tlalocoat es un impermeabilizante que contiene cargas de partículas cerámicas las cuales brindan una perfecta adherencia y elasticidad, gracias a su formulación a base de acrílicos elastoméricos. Garantía de 5 años.

### PROPIEDADES

Propiedades	Resultado
Viscosidad (ASTM D2196).....	40,000+/-10,000 cP
pH (ASTM E70).....	9.5 +/- 0.5
% Sólidos (ASTM D1644).....	56+/- 2.0
Densidad (ASTM D1475).....	1.35 gr/cm <sup>3</sup>
Elongación % (ASTM D412).....	300%
Prueba fungicida (ASTM G21).....	Pasa
Secado al tacto.....	2-3 hrs.
Secado total.....	24-48 hrs.
Apariencia.....	Líquido-Espeso

### VENTAJAS

- Alto reductor de temperaturas debido a su baja conductividad evitando con ello el paso del calor.
- Su acabado blanco repele los rayos del sol, generando con ello el ahorro de energía.
- Debido a la elasticidad con la que cuenta, soporta los movimientos normales de las construcciones.
- Soporta cambios bruscos de temperatura (lluvias, humedad, altas y bajas temperaturas, etc.).
- Adherencia a materiales de construcción tales como concreto, lámina galvanizada, etc.
- No es tóxico ni dañino al medio ambiente, debido a su formulación a base de agua.

### COLORES

- Blanco
- Disponible también en otros colores sobre pedido.

### PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 Lts.

### RECOMENDACIONES

Para una perfecta adherencia aplíquese en días sin probabilidad de lluvia, evite las temperaturas menores a los 10°C mayores a los 45°C. No mezcle con ningún otro producto. No se aplique en áreas de tráfico pesado.

### APLICACIÓN

Antes de aplicar **Tlalocoat**, con la ayuda de un cepillo o espátula, retirar las zonas mal adheridas del sustrato, y/o material ya existente. Se debe eliminar bien todo el polvo, y la superficie deberá estar totalmente seca. En lo que a láminas se refiere, se tendrá que limpiar bien el óxido y la grasa.

Si presenta grietas deberán resanarse previamente.

- Aplique la primera capa de **Tlalocoat** directamente sin diluir con una brocha o cepillo.

- Extienda uniformemente y antes de que seque, aplique la malla de refuerzo, considerando unos 10 cm. de traslape.

- Deje secar de 4 a 6hrs antes de aplicar la segunda capa encima de la malla hasta cubrirla por completo.

El rendimiento, a dos manos, es de 18-20 m<sup>2</sup> por cubeta, el cual podrá variar de acuerdo al tipo de sustrato y a las condiciones del mismo.

### MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Si se presenta alguna grieta o burbujas, utilice **Tlalocoat** para reparación siguiendo el mismo procedimiento de aplicación solo en las zonas afectadas. Las burbujas se forman por exceso de agua en el sustrato, para eliminarlas realice un corte en forma de cruz y deje secar, coloque la malla de aislamiento y por último el producto.

Almacenamiento de 1 año en lugares frescos y secos. Después de abrir el envase, cerrarlo bien y aplicar el producto dentro de los próximos 60 días. Evitar almacenar a temperaturas menores de 5° C y mayores de 40°C. No estibar más de 3 cubetas.

**GARANTIA LIMITADA.** Esta garantía aplica sólo si los productos fueron aplicados de acuerdo a las indicaciones anteriormente mencionadas. Si se cumple esta condición y durante el período de garantía ocurre un desprendimiento o una falla del producto; **PRICOAT** se compromete a reponer el material defectuoso que le sea devuelto. Exclusiones de la cobertura: **PRICOAT** no será responsable en ninguna circunstancia por;

- Aplicación defectuosa o incorrecta del producto, ni por pérdidas o daños provocados por una o varias de estas causas.

- Toda variación, desgaste, rajaduras de superficie, deformación u otros cambios derivados del uso.

- Pérdidas o daños a los productos provocados por cualquier causa que no sea un defecto de fábrica inherente.

- Daños provocados por almacenamiento incorrecto, la negligencia, el abuso, el uso incorrecto o el mantenimiento inadecuado.

- Productos que hayan sido alterados de algún modo después de salir de la fábrica de PRICOAT (por ejemplo, adición de agua).

- Daños provocados por factores que exceden el control de PRICOAT. La vida útil puede verse afectada por diversos factores como la calidad de la preparación del sustrato, aplicación del producto, mantenimiento y desgaste normal. Todos estos factores exceden nuestro control y no se ofrecen garantías por ellos.

**Asistencia.** Para mayor información y asesoría técnica consulte a nuestros especialistas de PRICOAT al Tel. (614) 481-4344.

Fecha de Revisión: 27/07/'12

